Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 15:57

Link do produktu: https://unitech.com.pl/zawor-pneumatyczny-sygnalu-fanfary-traby-9xl715989001-9xl-715-989-001-p-7271.html



ZAWOR PNEUMATYCZNY SYGNALU FANFARY, TRĄBY ; 9XL715989001 , 9XL 715 989-001

Cena brutto	**98,70 zł**
Cena netto	**80,24 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**9XL715989001 , 9XL 715 989-001**
Producent	**HELLA**

Opis produktu

Numery zamienników OEM

- **9XL 715 989-001**
- **715 989-001**
- **9XL 715 989-001**
- **56361651**

Pokaż więcej

Numery OE

- **80359898**
- **1350339**
- **359898**
- **80359898**
- **359898**