Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:03

Link do produktu: https://unitech.com.pl/zestaw-naprawczy-synchronizatora-molibden-34b-eaton-fs-8209-a-35510283-35510283e-p-1895.html



Zestaw naprawczy synchronizatora (molibden) 3/4b. EATON FS 8209 A , 35510283 , 35510283E

Cena brutto	**1 471,00 zł**
Cena netto	**1 195,93 zł**
Dostępność	**Na wyczerpaniu zapasów**
Kod producenta	**35510283 , 35510283E**
Producent	**EURORICAMBI**

Opis produktu

NR KAT OE ZAMIENNIKI

T20759
5001851839
35510283E