

Dane aktualne na dzień: 14-05-2026 02:36

Link do produktu: <https://unitech.com.pl/czujnik-polozenia-walu-korbowego-temsa-tourmalin-autosan-silnik-cummins-2872277-287227700-p-9870.html>



CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁU KORBOWEGO TEMSA TOURMALIN AUTOSAN SILNIK CUMMINS ; 2872277 , 287227700

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Cena brutto | 55,90 zł |
| Cena netto | 45,45 zł |
| Dostępność | Na wyczerpaniu zapasów |
| Numer katalogowy | 2872277 , 287227700 |
| Producent | ZAMIENNIK |

Opis produktu

NR KAT OE ZAMIENNIKI

- **287227700**
- **340852900**
- **5594275**
- **559427500**
- **0120.301.088**