

Dane aktualne na dzień: 28-09-2026 12:57

Link do produktu: <https://unitech.com.pl/zawor-pneumatyczny-sygnalu-fanfary-traby-9xl715989001-9xl-715-989-001-p-7271.html>



ZAWOR PNEUMATYCZNY SYGNAŁU FANFARY, TRĄBY ; 9XL715989001 , 9XL 715 989-001

Cena brutto	98,70 zł
Cena netto	80,24 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	9XL715989001 , 9XL 715 989-001
Producent	HELLA

Opis produktu

Numery zamienników OEM

- 9XL 715 989-001
- 715 989-001
- 9XL 715 989-001
- 56361651

Pokaż więcej

Numery OE

- 80359898
- 1350339
- 359898
- 80359898
- 359898